N. Intervento

MEDAGLIE D'ORO, piazzale

1402

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di "Attenzione/Servizio", ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24 D.P.R.

Note integrative:

Criticità

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Esempio



DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari - Intervento generico	
Totale mq. Passo Carraio	
Tot. superficie mq.	**3,60**
Totale mq. Piazzola	
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Data del sopralluogo: 17/10/2018