



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO RELAZIONI CON I CITTADINI E IL TERRITORIO



Scheda 2: Il Monumento ai Caduti della I e II Guerra Mondiale di S. Martino

Stato di conservazione e interventi di restauro:

Per fortuna il monumento non presentava segni di dissesto dal punto di vista statico/strutturale, tuttavia sia il monumento che la recinzione metallica mostravano serie forme di alterazione dovute all'esposizione diretta delle superfici agli agenti atmosferici.

Particolarmente rilevante era la perdita di molte parti dipinte a smalto delle iscrizioni coi nomi dei Caduti sulle lastre marmoree: il dilavamento e l'abrasione superficiale, infatti, avevano contribuito a rendere illeggibili molte delle iscrizioni commemorative.

L'esposizione agli agenti atmosferici ha comportato, poi, la formazione di patine biologiche vegetali, la perdita di alcune stucature in presenza dei giunti, la deformazione e la fessurazione di alcune delle lastre marmoree recanti i nomi dei Caduti, e la corrosione degli elementi metallici presenti sull'obelisco (con conseguente colorazione della parte lapidea).

La cancellata, inoltre, si presentava corrosa con segni di scrostature della vernice e diversi elementi decorativi piegati o dissaldati.

Il progetto e gli interventi di restauro sono stati curati dall'**U.O. Progettazione e direzione lavori Beni Monumentali del Comune di Ferrara** e messi in campo dall'impresa Ducale Restauro s.r.l., previa approvazione dal parte della Soprintendenza.

Gli interventi hanno previsto:

- Verifica della stabilità degli elementi più delicati, in particolar modo della lapide fratturata.
- Restauro e consolidamento di tutti gli elementi in pietra, per scongiurare il pericolo di ulteriori fratture e perdita di materiale, e integrazione delle porzioni mancanti.
- Pulitura delle superfici lapidee tramite applicazione di un prodotto biocida per eliminare completamente le formazioni vegetali.
- Rimozione dei percolamenti di ossidi di rame, dovuti alla corrosione degli elementi decorativi in bronzo, quali la corona di alloro posta sull'obelisco e le borchie usate per fissare le lapidi marmoree al monumento.
- Stuccatura e sigillatura di tutte le fessure e dei giunti rimasti scoperti.
- Applicazione di un protettivo sull'intera area trattata.
- In particolare, per le lapidi in marmo recanti i nomi dei caduti è stata prevista la ridipintura a smalto e la protezione delle scritte incise.
- Ripristino della funzionalità e stabilità della cancellata metallica attraverso la saldatura del cancelletto d'ingresso e l'assestamento di alcune lance piegate.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO RELAZIONI CON I CITTADINI E IL TERRITORIO

- Rimozione delle vecchie verniciature che presentavano sollevamenti e scrostature, applicazione di un trattamento di stabilizzazione dell'ossidazione, verniciatura finale.
- L'impianto di illuminazione, infine, è stato ammodernato e potenziato.