

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

N. Intervento
Cod. capitolato

1669

u092

Nome operatore

Leris

Data inizio lavori

Data fine lavori

Ditta

Indirizzo ditta

C.A.P.

Città

Telefono

A seguito del sopralluogo
l'intervento risulta realizzato a regola d'arte?

☐ SI

☐ NO

Intervento da completare con:

Collocazione dell'intervento

1669

sulla planimetria

Intervento realizzato?

☐ SI

☒ NO


Sintesi della proposta:

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il

...omissis

Situazione critica rilevata il: 26/10/2018



Situazione rilevata dopo l'intervento di miglioramento



PRECEDENTE
scheda

SUCCESSIVA
scheda

Ritorna alla
SCHEDA
completa

Imposta una
RICERCA

Esegui la
RICERCA

STAMPA
scheda