

RILIEVO DELLE CRITICITA'

CASTELLO, largo

Criticità rilevata in data 26/10/2018

Dislivelli

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm. 120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattile plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

EVENTUALE
Numero Civico

Risolto?

CRITICITA' N° / Codice intervento

1669

u092

SCHEDE RITROVATE



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

PRECEDENTE
scheda

SUCCESSIVA
scheda

LISTATO
degli interventi


VEDI
foto

MAGGIORI
INFORMAZIONI
sull'intervento

RICERCA
intervento

MOSTRA TUTTI
gli interventi

Immagine indicativa a supporto



Materiale suggerito: Trachite

MISURE DI RIFERIMENTO

Scivoli - Passi carrai

Altezza grad. m.

0,07

Quantità
oggetti

Largh. scivolo

1,20

Metri lineari