



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità



RESTAURO PROSPETTIVA DELLA GHIARA

10/04/2024

ANDREA MAGGI | *Assessore ai Lavori Pubblici, Sport, Piano Strategico - Recovery Fund*

1

IL RESTAURO DELLA PROSPETTIVA DELLA GHIARA

L'intervento proposto è rivolto al restauro del paramento murario di entrambe le facciate della Prospettiva comprensivo del portale, delle modanature in elementi lapidei e dell'imbotte dell'apertura.

In tale occasione si provvederà anche alla verifica e manutenzione dei pinnacoli riposati successivamente al sisma.



L'intervento segue quello eseguito per la **Prospettiva della Giovecca**, completato a settembre 2022.

Obiettivo:

Completamento riqualificazione dei due accessi.



Prima




Dopo

10/04/2024

CENNI STORICI


Nel XVI secolo si trovava una delle più belle delizie di proprietà degli Estensi e per accedervi si passava attraverso un portone d'ordine dorico posto in fondo alla strada chiamata un tempo via della Ghiara. Il sopraccitato portone fu trasformato nell'attuale Prospettiva dall'architetto Gaetano Genta nel 1786.

Nel complesso l'opera ha il pregio di inserirsi nel contesto edilizio fungendo da decoroso fondale scenografico ad una delle strade più importanti di Ferrara.




CENNI STORICI

Sulla facciata principale campeggia una lapide recante la seguente iscrizione:



L'epigrafe può essere tradotta come segue:


“Essendosi presi cura Stefano Graziadei Giudice dei Savi e tutti gli altri dieci componenti del Maestrato, l'arco prospettico posto ad ornamento della via fu restaurato in più splendida forma l'anno 1786”.



STATO DI FATTO

Ad oggi presenta diffuse zone degradate a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici. In particolare gli elementi in pietra calcarea bianca e il cornicione in pietra di Istria risultano danneggiati da attacchi di muschi e licheni, dalla presenza di pulviscolo atmosferico e deiezioni di volatili.

Il tetto della parte superiore dell'arco è ricoperto da lastre di piombo sagomate e una piccola falda che si affaccia verso Viale Alfonso I D'Este ricoperta di vegetazione.



STATO DI FATTO


Sui vari cornicioni e sul paramento murario è emersa la presenza di strati appartenenti ad interventi successivi.

In generale sono inoltre presenti fenomeni di dilavamento dei giunti di malta, distacco di elementi murari dal paramento, danneggiamenti e distaccamenti di porzioni di elementi lapidei di decoro, presenza di vegetazione, alterazioni cromatiche.



PROGETTO

Si prevede la pulizia del monumento e la rimozione della vegetazione.
Verranno risarcite e consolidate le lesioni e integrati gli elementi in laterizio e le parti lapidee; la copertura sarà rimaneggiata e sarà verificato il fissaggio dei pinnacoli.
Infine si prevede una finitura finale con velatura e il restauro dell'epigrafe.





GRAZIE