

Ferrara 30 aprile 2023

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara  
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto **Interrogazione – Misure di sicurezza – cantiere nel Parco Urbano - Concerto Bruce Springsteen**

### PREMESSA

In data odierna, si sono ricevute diverse segnalazioni, relative al ribaltamento delle recinzioni che delimitano il perimetro dell'area di cantiere, in cui verrà allestito il palco per il prossimo concerto di Bruce Springsteen, previsto per il 18 maggio. Si precisa che la superficie interessata per l'evento è di circa 142.000 mq.

Dalle prime indicazioni sembrerebbe che la causa del ribaltamento delle strutture metalliche sia stata il vento, che ha creato il cosiddetto “effetto vela”.

Inoltre, in seguito al ribaltamento delle recinzioni, nessun passante – fortunatamente - si trovava nell'area interessata al momento dell'incidente, evitando così rischi per la propria incolumità.

Una pubblicazione dell'INAIL sulla progettazione della sicurezza nei cantieri fornisce indicazioni utili su come deve essere una recinzione idonea. (<https://www.teknoring.com/news/urbanistica/recinzione-cantiere-normativa-tipologie-sicurezza/>). L'allegato XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve contenere le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

In ogni caso, al netto delle imposizioni derivanti dei regolamenti locali, la scelta della recinzione da adottare va presa in base alla valutazione del rischio effettuata prima dell'installazione del cantiere e le prescrizioni più comuni possono essere generalmente così sintetizzate:

1. la recinzione, gli sbarramenti, le scritte e i segnali devono risultare costantemente ben visibili;
2. **la struttura della recinzione deve essere stabile e non esposta a rischio di ribaltamento;**
3. l'illuminazione artificiale deve essere prevista anche nelle ore notturne e nei giorni di scarsa visibilità;
4. le lanterne a luce rossa devono essere installate alle estremità della recinzione e a un'altezza conveniente, al fine di segnalare l'esistenza di un intralcio alla viabilità pubblica;
5. appositi cartelli devono essere fissati all'esterno della recinzione per indicare la presenza dei pericoli e di eventuali idranti sottosuolo;
6. è necessario apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita quando, per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere, non sia realizzabile il completo confinamento dell'area;
7. in caso di lavori sopraelevati, con passaggio o stazionamento di terzi sottoposti, devono essere adottate misure per impedire il rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto e la zona esposta deve essere delimitata e sorvegliata.

COMUNE DI FERRARA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N. 0071347/2023 del 02/05/2023

## CONSIDERAZIONI

Appare emblematico che un evento meteorologico relativamente modesto abbia causato un effetto domino sulla struttura metallica che delimitava il cantiere, sollevando dubbi sulla futura gestione di eventi imponenti e impattanti come il concerto in programma. In tal senso, è fondamentale valutare attentamente le misure di sicurezza adottate e attuare eventuali misure per garantire la massima tutela dei cittadini e degli operatori coinvolti nell'organizzazione dell'evento. Tuttavia, si ribadisce con convinzione, che il Parco Urbano è una location totalmente inadatta per eventi di tale portata, alla luce delle criticità evidenziate in più occasioni, anche in sede consiliare.

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera comunale;

### INTERROGA il Sindaco

1. di conoscere quali misure di sicurezza saranno adottate per le strutture metalliche del cantiere, già posizionate, che sono risultate essere inadatte in determinate condizioni meteorologiche. In particolare, si chiede di chiarire quali interventi saranno messi in atto per garantirne la stabilità;
2. inoltre, si desidera comprendere se era necessario precludere completamente una vasta area del parco ai cittadini, per più di due settimane prima del concerto e se ci sono alternative che permettono di garantire la sicurezza dell'evento, senza limitare eccessivamente l'accesso alla zona interessata.

Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi  
Consigliera Comunale Gruppo Misto

